

안 내 문

「청주 동일하이빌 파크레인 2단지」 계약자님의 평안과 건강을 기원합니다.

금번 「청주 동일하이빌 파크레인 2단지」의 주택건설사업계획변경 승인 관련 내용을 아래와 같이 안내해 드리오니
참고 하시기 바랍니다.

- 아 래 -

■ 경미한 설계변경 주요사항 : 옥탑부 구조 변경 (공용부위)

항목	구분	변경 전	변경 후
1	옥탑부	철근콘크리트 구조 (철근과 콘크리트를 결합하여 사용하는 구조)	철골 구조 (건축물의 주요 구조가 철골로 이루어진 구조)
	변경사유	고층 작업에 따른 안정성 확보 및 시공성, 품질 향상을 위한 변경	





■ 문의처 : 「청주 동일하이빌 파크레인 2단지」 현장사무실 ☎ 070-7094-2496

※ 첨 부 : 옥탑부 구조 변경(공용부위) 안내

2024. 12. 18.

시행수탁사	주식회사 하나자산신탁	대표이사	민 관 식
시행위탁사	주식회사 동일청주개신피에프비	대표이사	안 정 규
시 공 사	주식회사 동일토건	대표이사	고 동 현

옥탑부 구조 변경(공용부위) 안내

구분	변경 전	변경 후
<p>각동 옥탑부 구조 변경 (철근콘크리트구조 →철골 구조 변경)</p>	 	 
	<p>▶ 옥탑부 구조 : 철근 콘크리트 벽체</p>	<p>▶ 옥탑부 구조 : 철골 기둥 + 철골 보</p>
해당 위치	201동~208동	
비고	① 옥탑부 크기 동일, ② 구조 형식 변경	